



Vigilance en scanner avec la fonction "un de plus" : vérifiez vos pratiques !
Mis à jour le 06/11/2018 par SFR

Retour d'expérience à la suite d'un ESR

Focus sur L'utilisation du bouton « 1 de plus » des scanners General Electric Healthcare

En mars 2018, l'utilisation inappropriée de la fonctionnalité « 1 de plus » d'un scanner General Electric Optima CT660 a entraîné une surexposition très significative (> 1 Gy) d'une patiente enceinte et de son enfant à naître lors d'un examen de scanographie diagnostique.

Pour éviter la reproduction de ce type d'incident, un groupe de travail a été mis en place par l'ASN avec les professionnels de la radiologie. Cette fiche Retour d'expérience vous livre leurs recommandations opérationnelles, établies avec l'appui de l'IRSN.

[Retour à l'accueil](#)